



MODEL: M300




SW3	SW6	SW5	SW9	SW11	SW14	SW16	SW20	SW24	SW28	SW25	SW31	SW32	SW36	SW15	SW40	SW5	SW43	SW8	SW21	SW7
SW2	SW5	SW4	SW8	SW10	SW13	SW9	SW18	SW22	SW26	SW23	SW30	SW33	SW35	SW5	SW39	SW3	SW38	SW5	SW44	SW5
SW1	SW4	SW1	SW7	SW4	SW12	SW9	SW17	SW21	SW25	SW23	SW26	SW23	SW33	SW3	SW37	SW2	SW32	SW3	SW11	SW3
V	OHM	B/D	NFE	TEMP	200/2000uF	2/20uF	nF	uA	mA	A	200A									



MS8221C
PRINCIPLE
DIAGRAM



MODEL: M320

1. Принципиальная схема прибора М-830В





Мультиметр М-830В

Переключатель S1 установлен в положение "OFF"

